

# Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

<https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/wyszukiwarka-uslug/wzorcowanie/r8659830,Gestosciomierze-zbozowe-uzytkowe-1-L.html>  
02.05.2024, 05:02

---

---

[Powrót](#)

Przyrząd pomiarowy  
[Gęstościomierze zbożowe użytkowe 1 L](#)

Wielkość mierzona  
[Masa](#)

Komórka realizująca czynności  
[Laboratorium Masy](#)

Rodzaj czynności  
Legalizacja pierwotna

Legalizacja ponowna

Dowód legalizacji  
Cecha legalizacji lub świadectwo legalizacji

Uwaga!  
W przypadku, gdy dowodem legalizacji jest cecha legalizacji lub świadectwo legalizacji, a poświadczenie wykonania legalizacji następuje przez umieszczenie na przyrządzie pomiarowym cechy legalizacji, na wniosek Klienta Urząd może wydać dodatkowo świadectwo legalizacji. Opłata za świadectwo legalizacji w takiej sytuacji wynosi 55 zł.

Okres ważności legalizacji  
Legalizacja pierwotna: 2 lata

Legalizacja ponowna: 2 lata

Uwaga!  
Okresy ważności legalizacji są określone w Tabeli nr 1 Załącznika nr 5 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych ([Dz. U. z 2019 r. poz. 759](#), z 2022 r. poz. 1179 oraz z 2023 r. poz. 1937) i kończą się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

Miejsce wykonania czynności  
W siedzibie urzędu

Koszt legalizacji  
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy ([Dz.U. z 2019 r. poz. 1679](#)).  
Cena: 82,50 zł

### Zakres sprawdzeń

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gęstościomierze zbożowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych ([Dz.U. z 2008 r. Nr 26 poz.151](#)).

### Zakres pomiarowy

1 L

### Informacje dodatkowe

Wraz z gęstościomierzem należy dostarczyć wagę nieautomatyczną.